

RAVENOL Eco Synth ECS 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 0W-20

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1111102-001

Артикул:

1111102-001-01-999

Штрих-код:

4014835718517



4 литра

Артикул:

1111102-004

Артикул:

1111102-004-01-999

Штрих-код:

4014835718593



5 литров

Артикул:

1111102-005

Артикул:

1111102-005-01-999

Штрих-код:

4014835718555



10 литров

Артикул:

1111102-010

Артикул:

1111102-010-01-999

Штрих-код:

4014835718548



20 литров

Артикул:

1111102-020

Артикул:

1111102-020-01-999

Штрих-код:

4014835718524



20 литров, есобох

Артикул:

1111102-B20

Артикул:

1111102-B20-01-888

Штрих-код:

4014835772625



60 литров, принтованная бочка

Артикул:

1111102-D60

Артикул:

1111102-D60-01-888

Штрих-код:

4014835718531



208 литров

Артикул:

1111102-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1111102-D28
Артикул:
1111102-D28-01-888
Штрих-код:
4014835718500



1 000 литров

Артикул:
1111102-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN (RC)	
ACEA	C5, C6	
ILSAC	GF-5	
Одобрено производителем	Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-DSX, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 952-A1, GM 6094 M, GM dexos1® Gen 1, Honda/Acura HTO-06, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, PSA B71 2010	
Подходит для	Buick, Cadillac, Chevrolet, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota	
Плотность при 20°C	839 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.3 mm²/s	
Вязкость при 40°C	41.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	177	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.64 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	4890 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	10.000 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	9.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.79 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Buick , Cadillac, Chevrolet, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-DSX, Ford WSS-M2C952-A1, Ford WSS-M2C947-A, GM 6094M, GM dexos1 (First Generation), Honda/Acura HTO-06, Infiniti, Jaguar Land Rover STJLR.03.5006, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, PSA B71 2010, Subaru, Suzuki, Toyota	

Аналоги OEM

Alpine

0121581, 0121582, 0121583, 0121584, 0121585

BMW

83212365926, 83212405949, 83212365954, 83212405669, 83212405079, 83212405096

BRP

779145, 293600154, 779146, 293600155, 779147, 779148

Ford

15D5EB, 15C3B9, 15C3B7, 15D5EC, 15B0B9, 15B0B8, 15D5EE, 15D5ED, 15B0BB

General Motors

95528693, 95528694

Honda

087988023C, 08232P99K1LHE, 08232P99KBULK, 08234999A1NTD, 08232P99K4LHE, 0821099904, 08234999A4NTD, 08232P99K5LHE, 08232P99K6LHE, 08232P99A6LHE

Hyundai XTeer

1011121, 1041121, 1201121

Land Rover

STC89556

Mazda

0000G50W20QT, 0W2001TFE, 8300771530, 8300771529, K004W0510E, 0W2005TFE, K020W0510E, K020W0514E

Mercedes-Benz

A000989870619ABAE, A000989870611ABAW, A000989870611ABAE, A000989830211BNXU, A000989670511ANXW, A000989670511ANXE, A000989670511ANXD, A000989570419FNXE, A000989570411FNXE, A000989250611CBAB, A000989230713FBAE, A000989230711FBAR, A000989230711FBAE, A000989230711FBAD, A000989830211BNXR, A000989830213BNXR, A000989870613ABAE, A000989670513ANXE, A000989570413FNXE, A000989230713FBAR, A000989230713FBAM, A000989570415FNXE, A000989830217BNXR, A000989870618ABAE, A000989870617ABAE, A000989830217BNXU, A000989670518ANXE, A000989670517ANXE, A000989670517ANXD, A000989570418FNXE, A000989570417FNXE, A000989250617CBAB, A000989230718FBAE, A000989230717FBAM, A000989230717FBAE, A000989230717FBAD

Mitsubishi

3013610, MZ320080, MZ320106, MZ320934, MZ320750, MZ320190, MZ320915, MZ321038, 3014610, 7805610, MZ102561, MZ320751, MZ320191, MZ321039, MZ320916, 3013401, MZ320917, MZ320917S

Nissan

KE90090133, KE90090133R, KLALN00201, KLALN0020A, KLAM700204, KLAN700204, KLAL200204, KE90090143, KE90090143R, KLAN700202, KLAL200202, KE90090173R, KE90090173, KLAN700220, KLAL200220

Subaru

SOA15208AA15A, FIG70001L, FIG619920T1LXX1L, FIG619920T1L, FIG619920T1, SOA868V9300, SOA868V9300, SOA635045, SOA427V1310, FIG70004L, FIG61996T4L, K0215Y0274, K0215Y0272, SOA427V1315, SOA868V9305, SOA427V1325, K0221Y0000, K0225Y0274, FIG6199D200L

Suzuki

9900021E20017, 9900021A30036, 9900021D30016, 9900021E21B017, 9900021E20B017, 9900021E20047, 99M0022R01004, 9900021D30036, 9900021D30046, 9900021E21B047, 9900021E20B047, 9900021D30026, 9900021E210P7, 9900021E200P7, 9900021D30206, 9900021E210D7, 9900021E200D7

Toyota

0888009206, 0888083262GO, 0888083262, 0888082650, 0888082652, 0888083887, 0888083887GO, 0888083264,

0888083264GO, 0888083590DE, 0888083930DE, 0888084827DE, 0888083885, 0888083885GO, 002790WQTE, 0888012606, 0888013206, 0888084356, 002790WQTE01, 002791QTOW20, 002790WQTESN01, 002790WQTE6S, 0888012608, 0888013208, 0888012206, 0888010506, 002891QTOW48, 002891QTOW, 0888083539BC, 08880WA011, 0888083539, 0888009205, 0888012205, 0888012605, 0888013205, 0888084355, 0888083709, 0888010505, 0888083888, 0888082653, 0888083263GO, 0888083263, 0888082651, 0888083888GO, 0888083265, 0888083265GO, 0888083886, 0888083886GO, 08880WA010, 0888009203, 4986096101172, 0888012603, 0888012703, 0888013403, 0888013203, 0888012203, 0888010503, 0888009200, 0888083266, 0888083590, 0888084001, 0888012200, 0888012600, 0888013200, 0888010500, 0888085200GO, 0888084065GO, 0888083266GO

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111102-001-01-100	4014835710719
	1111102-001-06-999	2200000040404
4 литра	1111102-004-01-A01	
5 литров		2200000000835
	1111102-005-01-100	4014835710757
	1111102-005-01-101	2200000024046
	1111102-005-01-A01	2200000025470
	1111102-005-01-A1R	2200000022547
		2200000034199
20 литров	1111102-020-01-A01	